



3

Coding-Tutorial

<http://www.ProgBob.org>



Prog-Bob B-O-B-3
USB-Programmer



NICAI-SYSTEMS - MADE IN GERMANY
 AM DENKMAL 8, DE - 52223 STOLBERG
<http://www.bob3.org>



DESIGN BY  nicai systems




1 Software installieren

Passende Installationsdatei für deinen Rechner herunterladen und installieren:

<http://dude.bob3.org>

2 ProgBob verbinden



ProgBob-Helm auf den B-O-B-3 aufstecken und den Helm über USB mit dem Rechner verbinden.

Wenn alles geklappt hat, dann leuchten die beiden Status-Leds am Helm jetzt grün!

Der B-O-B-3 muss dafür nicht eingeschaltet werden, er wird über USB mit Strom versorgt.



BobDude – Software zur Übertragung & Treiber