


ODS-Edit


Anleitung zum Aufspielen einer neuen Betriebssoftware für Helios FTA und Helios CI

Bitte beachten: Es könnten Schwierigkeiten unter Windows XP auftreten. Die Software läuft auf jeden Fall unter Windows 9x.


1. ODS Loader herunterladen und auf dem PC installieren. Programm starten.



2. Tool / Configuration wählen




3. COM Port auswählen, entsprechend dem COM Port, den Sie an Ihrem Rechner gewählt haben.




4. Vergewissern Sie sich, daß Sie die richtige Software für Ihren Receiver heruntergeladen und auf Ihrem PC gespeichert haben. Diese können Sie jetzt im Loader öffnen.



5. Stellen Sie dazu Dateityp auf Main program(.PGM)



6. Drücken Sie das gelbe D (Download) (oder Tastenkombination STRG + D) und stecken Sie den Netzstecker des Receivers wieder in die Dose.



7. Ein Protokollfenster dokumentiert die Datenübertragung. Fertig.